

Layer: dc\_movimento\_massa\_160226  
Type: GeoJSON

```

{
  "crs": {
    "properties": {
      "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::31984"
    },
    "type": "name"
  },
  "features": [
    {
      "geometry": {
        "coordinates": [
          255773.72863171,
          7669861.00968281
        ],
        "type": "Point"
      },
      "geometry_name": "the_geom",
      "id": "dc_movimento_massa_160226.1",
      "properties": {
        "ABASTECIME": "Desconhecido",
        "CARGO_RESP": "",
        "CAUSAS_EVE": "",
        "COLETA_LIX": "Desconhecido",
        "CONDICAO_T": "Desconhecido",
        "CONTEXTO_L": "",
        "DATA_ATUAL": "2016-12-16T00:00:00Z",
        "DATA_CADAS": "2016-12-14T00:00:00Z",
        "DATA_OCORR": "2016-12-14T00:00:00Z",
        "DECLIVIDAD": null,
        "DECLIVIDAD1": "",
        "DESABRIGAD": null,
        "DESALOJADO": null,
        "DIMENSOES_": "",
        "DIST_MORAD": null,
        "DIST_MORAD1": null,
        "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
        "EDIF_DANIF": 2,
        "EDIF_DESTR": 1,
        "EMAIL_RESP": "",
        "ENDereco": "Rua Francisco Chanca",
        "ESGOTO": "Desconhecido",
        "FERIDOS": 2,
        "FORMATO_BL": "Desconhecido",
        "HORA_OCOR": "04:30",
        "MUNICIPIO": "MIMOSO DO SUL",
        "NOME_RESP_": "",
        "OBITOS": 0,
        "OBJECTID": 4,
        "OBS": "",
        "ORGAO_RESP": "",
        "OUTROS_DAN": "",
        "POSICAO_EN": "Desconhecido",
        "RECOMENDAC": "",
        "REFERENCIA": "Posto de saude",
        "RESP_CADAS": "Cb Roriz",
        "RUPTURA": "Desconhecido",
        "TELEFONE": "",
        "TEL_RESP_T": "",
        "TIPOLOGIA": "ROLAMENTO DE BLOCO",
        "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
        "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
        "VOLUME_EST": null,
        "VOLUME_EST1": null,
        "fid": 1
      },
      "type": "Feature"
    },
    {
      "geometry": {
        "coordinates": [
          272821.41422532,
          7739058.57370445
        ],
        "type": "Point"
      },
      "geometry_name": "the_geom",
      "id": "dc_movimento_massa_160226.2",
      "properties": {
        "ABASTECIME": "Desconhecido",
        "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
        "CAUSAS_EVE": "Alta umidade do solo",
        "COLETA_LIX": "Desconhecido",
        "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      }
    }
  ]
}

```

```

"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2016-10-06T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2016-10-05T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2016-10-05T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": 0,
"DESALOJADO": 0,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": 0,
"EDIF_DESTR": 1,
"EMAIL_RESP": "defesacivil@vandanova.es.gov.br",
"ENDERECO": "Comunidade de S\u00faffdo Roque, Zona Rural de Venda Nova",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": 0,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "02:00",
"MUNICIPIO": "VENDA NOVA DO IMIGRANTE",
"NOME_RESP_": "Woelpher Pier\u00fffdngelo de Freitas B\u00ffffdrbara",
"OBITOS": 0,
"OBJECTID": 3,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "COMPDEC de Venda Nova do Imigrante",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "Proximo a Rodovia Pedro Cola",
"RESP_CADAS": "Cb Piffer",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "(27) 99966-6195",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 2
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
359280.81274396,
7750742.72807998
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_l60226.3",
"properties": {
"ABASTECIME": "Desconhecido",
"CARGO_RESP": "Engenheiro Civil",
"CAUSAS_EVE": "Processo de meteoriza\u00fffd\u00fffd das rochas",
"COLETA_LIX": "Desconhecido",
"CONDICAO_T": "Desconhecido",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": null,
"DATA_CADAS": null,
"DATA_OCORR": "2016-01-01T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "Desconhecido",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": 4,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Morro Boa Vista, Vila Velha,ES, CEP 29114-055",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": 4,
"FORMATO_BL": "PRISM\u00fffdTICO",
"HORA_OCOR": "17:00",
"MUNICIPIO": "VILA VELHA",
"NOME_RESP_": "Roney Gomes Nascimento",
"OBITOS": 0,
"OBJECTID": 1,

```

```

"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "CEPDEC/ES",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Evacua\ufffd\ufffd at\ufffd solu\ufffd\ufffd",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "27 31374441",
"TIPOLOGIA": "ROLAMENTO DE BLOCO",
"TIPO_CONTA": "ROCHA-ROCHA",
"TIPO_MORAD": "MISTO",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": 1000,
"fid": 3
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
349430.84205538,
7772899.42440165
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.4",
"properties": {
"ABASTECIME": "",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "",
"COLETA_LIX": "",
"CONDICAO_T": "",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "",
"ESGOTO": "",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 28,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "Desconhecido",
"TIPO_MORAD": "",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 4
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
349560.77775709,
7772990.47826013

```

```

    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.5",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "",
    "COLETA_LIX": "",
    "CONDICAO_T": "",
    "CONTEXTO_L": "",
    "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": null,
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": null,
    "DIST_MORAD1": null,
    "DRENAGEM_S": "",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDERECO": "",
    "ESGOTO": "",
    "FERIDOS": null,
    "FORMATO_BL": "",
    "HORA_OCOR": "",
    "MUNICIPIO": "Desconhecido",
    "NOME_RESP_": "",
    "OBITOS": null,
    "OBJECTID": 29,
    "OBS": "",
    "ORGAO_RESP": "",
    "OUTROS_DAN": "",
    "POSICAO_EN": "",
    "RECOMENDAC": "",
    "REFERENCIA": "",
    "RESP_CADAS": "",
    "RUPTURA": "Desconhecido",
    "TELEFONE": "",
    "TEL_RESP_T": "",
    "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
    "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
    "TIPO_MORAD": "",
    "VOLUME_EST": null,
    "VOLUME_EST1": null,
    "fid": 5
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      340141.57014178,
      7776472.26667849
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.6",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2013-10-11T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": 4,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 1,
    "DIST_MORAD1": 5,
    "DRENAGEM_S": "NATURAL",
    "EDIF_DANIF": 1,

```

```
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "\ufffdCaixa D\ufffd\ufffdgua\ufffd, Centro",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "14:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 11,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffd com evacua\ufffd\ufffd das duas edifica\ufffd",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 6
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
341213.7813992,
7776551.17636239
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.7",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf",
"DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": 4,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": 1,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 9,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffd com evacua\ufffd\ufffd das duas edifica\ufffd",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
```

```
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 7
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
341246.887455,
7776551.9205045
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.8",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uff",
"DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2013-12-23T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": 40,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": 4,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": 1,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Reginaldo Terra, Olaria",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "07:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 8,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffd com evacua\ufffd\ufffd das duas edifica\uff",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": 2,
"fid": 8
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
341076.9815257,
7776592.64707052
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.9",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uff",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
```

```
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2012-08-20T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": 4,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": 1,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Rua Reginaldo Terra, Bairro Olaria, Santa Leopoldina, ES",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "07:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "Wagner Ponciano Correa",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 5,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "COMPDEC",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Faz-se necess\u00e1ria a imediata interdi\u00e7\u00e3o com evacua\u00e7\u00e3o das duas edifica\u00e7\u00f5es",
"REFERENCIA": "Pr\u00f3ximo a APAE",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 9
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340920.49500429,
7776627.27111633
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_l60226.10",
"properties": {
"ABASTECIME": "Desconhecido",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\u00e7\u00e3o humana",
"COLETA_LIX": "Desconhecido",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Cortes verticalizados ao longo da encosta com alturas superiores a 4,0m e sem estabiliza\u00e7\u00e3o",
"DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "Desconhecido",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Natalino Teixeira, Centro",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "16:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 22,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": ""
}
```



```

"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Cb BM Roriz",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 10
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340904.97863393,
7776627.8674065
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.11",
"properties": {
"ABASTECIME": "",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "",
"COLETA_LIX": "",
"CONDICAO_T": "",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "",
"ESGOTO": "",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 25,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "Desconhecido",
"TIPO_MORAD": "",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 11
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340025.20057118,
7776723.87760805
],
"type": "Point"

```

```

},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.12",
"properties": {
  "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
  "CARGO_RESP": "",
  "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana, Cortes verticalizados na base",
  "COLETA_LIX": "REGULAR",
  "CONDICAO_T": "BOAS",
  "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\ufffd",
  "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
  "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
  "DATA_OCORR": "2013-10-11T00:00:00Z",
  "DECLIVIDAD": null,
  "DECLIVIDAD1": "70",
  "DESABRIGAD": null,
  "DESALOJADO": null,
  "DIMENSOES_": "",
  "DIST_MORAD": 1,
  "DIST_MORAD1": 5,
  "DRENAGEM_S": "NATURAL",
  "EDIF_DANIF": null,
  "EDIF_DESTR": null,
  "EMAIL_RESP": "",
  "ENDERECO": "Mel. Floriano Peixoto, Centro",
  "ESGOTO": "CANALIZADO",
  "FERIDOS": null,
  "FORMATO_BL": "Desconhecido",
  "HORA_OCOR": "10:00",
  "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
  "NOME_RESP_": "",
  "OBITOS": null,
  "OBJECTID": 13,
  "OBS": "",
  "ORGAO_RESP": "",
  "OUTROS_DAN": "",
  "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
  "RECOMENDAC": "",
  "REFERENCIA": "",
  "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
  "RUPTURA": "PLANAR",
  "TELEFONE": "",
  "TEL_RESP_T": "",
  "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
  "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
  "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
  "VOLUME_EST": null,
  "VOLUME_EST1": 10,
  "fid": 12
},
"type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      340506.53725936,
      7776822.03716139
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.13",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "Desconhecido",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
    "COLETA_LIX": "Desconhecido",
    "CONDICAO_T": "Desconhecido",
    "CONTEXTO_L": "Cortes verticalizados na base da encosta com alturas superiores a 20,0m e sem estabiliza\ufffd\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2012-01-11T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 0,
    "DIST_MORAD1": 0,
    "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",

```

```

"ENDereco": "Bernardino Monteiro, Centro",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "01:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 23,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Cb BM ROriz",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 13
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
339461.26014772,
7776980.33588998
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.14",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\ufffd",
"DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "Mel. Floriano Peixoto",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "10:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 15,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,

```

```
    "fid": 14
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      340277.66979756,
      7776981.80020837
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.15",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "60",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 1,
    "DIST_MORAD1": 5,
    "DRENAGEM_S": "NATURAL",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDereco": "Projetada, Centro",
    "ESGOTO": "CANALIZADO",
    "FERIDOS": null,
    "FORMATO_BL": "Desconhecido",
    "HORA_OCOR": "16:00",
    "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
    "NOME_RESP_": "",
    "OBITOS": null,
    "OBJECTID": 19,
    "OBS": "",
    "ORGAO_RESP": "",
    "OUTROS_DAN": "",
    "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
    "RECOMENDAC": "",
    "REFERENCIA": "",
    "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
    "RUPTURA": "PLANAR",
    "TELEFONE": "",
    "TEL_RESP_T": "",
    "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
    "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
    "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
    "VOLUME_EST": null,
    "VOLUME_EST1": null,
    "fid": 15
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      340272.51041224,
      7776993.04502253
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.16",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": null,

```

```

"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 20,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 16
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340263.77914478,
7777012.19427957
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.17",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 21,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",

```

```

"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 17
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340476.44950885,
7777039.40052975
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.18",
"properties": {
"ABASTECIME": "",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "",
"COLETA_LIX": "",
"CONDICAO_T": "",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "",
"ESGOTO": "",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 26,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "Desconhecido",
"TIPO_MORAD": "",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 18
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
340465.56978328,
7777039.55609781
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",

```

```
"id": "dc_movimento_massa_160226.19",
"properties": {
  "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
  "CARGO_RESP": "",
  "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
  "COLETA_LIX": "REGULAR",
  "CONDICAO_T": "BOAS",
  "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uff",
  "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
  "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
  "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
  "DECLIVIDAD": null,
  "DECLIVIDAD1": "70",
  "DESABRIGAD": null,
  "DESALOJADO": null,
  "DIMENSOES_": "",
  "DIST_MORAD": 1,
  "DIST_MORAD1": 5,
  "DRENAGEM_S": "NATURAL",
  "EDIF_DANIF": null,
  "EDIF_DESTR": null,
  "EMAIL_RESP": "",
  "ENDERECO": "Bernardino Monteiro",
  "ESGOTO": "CANALIZADO",
  "FERIDOS": null,
  "FORMATO_BL": "Desconhecido",
  "HORA_OCOR": "15:00",
  "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
  "NOME_RESP_": "",
  "OBITOS": null,
  "OBJECTID": 14,
  "OBS": "",
  "ORGAO_RESP": "",
  "OUTROS_DAN": "",
  "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
  "RECOMENDAC": "",
  "REFERENCIA": "",
  "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
  "RUPTURA": "PLANAR",
  "TELEFONE": "",
  "TEL_RESP_T": "",
  "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
  "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
  "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
  "VOLUME_EST": null,
  "VOLUME_EST1": null,
  "fid": 19
},
"type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      340471.12934471,
      7777040.39598346
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.20",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uff",
    "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2013-12-22T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": 4,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 1,
    "DIST_MORAD1": 5,
    "DRENAGEM_S": "NATURAL",
    "EDIF_DANIF": 1,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDERECO": "Bernardino Monteiro, Centro",
    "ESGOTO": "CANALIZADO",
```

```

"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "15:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 10,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "Faz-se necess\u00f3ria a imediata interdi\u00e7\u00e3o com evacua\u00e7\u00e3o das duas edifica\u00e7\u00f5es",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 20
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
324964.06321291,
7777194.94361104
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.21",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\u00c3RIA",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\u00e7\u00e3o humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\u00c2 de inclina\u00e7\u00e3o",
"DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2013-12-19T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Caramuru",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "23:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "Coordenador Municipal de Defesa Civil",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 12,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "Pr\u00f3ximo a oficina \u00e0 costeira",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 21
},
}

```



```

"type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      338983.86381086,
      7777492.98605963
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.22",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "Desconhecido",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "",
    "COLETA_LIX": "Desconhecido",
    "CONDICAO_T": "Desconhecido",
    "CONTEXTO_L": "",
    "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2015-12-17T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": null,
    "DIST_MORAD1": null,
    "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDERECO": "Rod. Afonso Schwab, Funil",
    "ESGOTO": "Desconhecido",
    "FERIDOS": null,
    "FORMATO_BL": "Desconhecido",
    "HORA_OCOR": "22:00",
    "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
    "NOME_RESP_": "",
    "OBITOS": null,
    "OBJECTID": 7,
    "OBS": "Lasca rochosa individualizada sobre o maci\ufffdoprincipal, fluxo de \ufffdgua; Mudan\ufffdas bruscas de te",
    "ORGAO_RESP": "",
    "OUTROS_DAN": "",
    "POSICAO_EN": "Desconhecido",
    "RECOMENDAC": "",
    "REFERENCIA": "",
    "RESP_CADAS": "",
    "RUPTURA": "Desconhecido",
    "TELEFONE": "",
    "TEL_RESP_T": "",
    "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
    "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
    "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
    "VOLUME_EST": null,
    "VOLUME_EST1": 1000,
    "fid": 22
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      336796.26084486,
      7777565.35788213
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.23",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana e Precipita\ufffd\ufffd volumosa",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
  },

```

```
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD1": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Ribeir\ufffd dos Pardos",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "16:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 18,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "ROCHA-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 23
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
338594.41785528,
7777632.98073748
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_l60226.24",
"properties": {
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\ufffd",
"DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "Rod. Afonso Schwab.",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "10:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 17,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": ""
}
```

```

"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 24
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
331089.62699032,
7778902.45188797
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.25",
"properties": {
"ABASTECIME": "Desconhecido",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Mudan\ufffdas brucas de temperatura",
"COLETA_LIX": "Desconhecido",
"CONDICAO_T": "Desconhecido",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2018-02-02T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": 80,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "Desconhecido",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "ES-355, A\ufffdougue Verflut,Su\ufffd\ufffda",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "21:00",
"MUNICIPIO": "SANTA MARIA DE JETIB\ufffd",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 30,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Cb Roriz",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "Desconhecido",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 25
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
338728.58472931,
7780168.02719078
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.26",
"properties": {

```

```
"ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana",
"COLETA_LIX": "REGULAR",
"CONDICAO_T": "BOAS",
"CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "70",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": 1,
"DIST_MORAD1": 5,
"DRENAGEM_S": "NATURAL",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "",
"ESGOTO": "CANALIZADO",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "Desconhecido",
"NOME_RESP_": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 24,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
"TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 26
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
343181.25782209,
7782019.41661613
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.27",
"properties": {
"ABASTECIME": "",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "",
"COLETA_LIX": "",
"CONDICAO_T": "",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": null,
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDERECO": "",
"ESGOTO": "",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "",
```

```

"HORA_OCOR": "",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 6,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "Desconhecido",
"TIPO_CONTA": "",
"TIPO_MORAD": "",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 27
},
"type": "Feature"
},
{
"geometry": {
"coordinates": [
344261.92462834,
7784895.01301441
],
"type": "Point"
},
"geometry_name": "the_geom",
"id": "dc_movimento_massa_160226.28",
"properties": {
"ABASTECIME": "Desconhecido",
"CARGO_RESP": "",
"CAUSAS_EVE": "Mudan\ufffdas brucas de temperatura",
"COLETA_LIX": "Desconhecido",
"CONDICAO_T": "Desconhecido",
"CONTEXTO_L": "",
"DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
"DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
"DATA_OCORR": "2016-06-02T00:00:00Z",
"DECLIVIDAD": null,
"DECLIVIDAD1": "",
"DESABRIGAD": null,
"DESALOJADO": null,
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "Desconhecido",
"EDIF_DANIF": null,
"EDIF_DESTR": null,
"EMAIL_RESP": "",
"ENDereco": "Pedra Branca",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": null,
"FORMATO_BL": "Desconhecido",
"HORA_OCOR": "23:00",
"MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
"NOME_RESP": "",
"OBITOS": null,
"OBJECTID": 27,
"OBS": "Lasca rochosa individualizada sobre o maci\ufffdoprincipal, fluxo de \ufffdgua; Mudan\ufffdas brucas de te",
"ORGAO_RESP": "",
"OUTROS_DAN": "",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "",
"REFERENCIA": "Ap\ufffds o sitio da fam\ufffdlia \ufffdMazzioli\ufffd",
"RESP_CADAS": "Cb Roriz",
"RUPTURA": "Desconhecido",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "",
"TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
"TIPO_CONTA": "Desconhecido",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 28
},
"type": "Feature"
},

```

```

{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      339879.67190344,
      7785058.21236274
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.29",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffd humana, Mudan\ufffdas bruscas de temperatur",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd",
    "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": null,
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 1,
    "DIST_MORAD1": 5,
    "DRENAGEM_S": "NATURAL",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDereco": "ES-080, Ponte do Balan\ufffd, Chaves",
    "ESGOTO": "CANALIZADO",
    "FERIDOS": null,
    "FORMATO_BL": "Desconhecido",
    "HORA_OCOR": "23:00",
    "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
    "NOME_RESP_": "",
    "OBITOS": null,
    "OBJECTID": 16,
    "OBS": "",
    "ORGAO_RESP": "",
    "OUTROS_DAN": "",
    "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
    "RECOMENDAC": "",
    "REFERENCIA": "",
    "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
    "RUPTURA": "Desconhecido",
    "TELEFONE": "",
    "TEL_RESP_T": "",
    "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
    "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
    "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
    "VOLUME_EST": null,
    "VOLUME_EST1": null,
    "fid": 29
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      305392.28218655,
      7890958.97181613
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.30",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "Desconhecido",
    "CARGO_RESP": "Chefe do DR",
    "CAUSAS_EVE": "Processo de meteoriza\ufffd\ufffd",
    "COLETA_LIX": "Desconhecido",
    "CONDICAO_T": "Desconhecido",
    "CONTEXTO_L": "",
    "DATA_ATUAL": "2016-09-09T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2016-09-09T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2016-04-16T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": 80,
    "DECLIVIDAD1": "",
    "DESABRIGAD": 0,
    "DESALOJADO": 0,
  }
}

```

```
"DIMENSOES_": "",
"DIST_MORAD": null,
"DIST_MORAD1": null,
"DRENAGEM_S": "Desconhecido",
"EDIF_DANIF": 0,
"EDIF_DESTR": 0,
"EMAIL_RESP": "anderson.pimenta@bombeiros.es.gov.br",
"ENDereco": "Distrito de Bela Aurora, Zona Rural de Pancas",
"ESGOTO": "Desconhecido",
"FERIDOS": 0,
"FORMATO_BL": "PRISM\ufffdTICO",
"HORA_OCOR": "16:00",
"MUNICIPIO": "PANCAS",
"NOME_RESP_": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"OBITOS": 0,
"OBJECTID": 2,
"OBS": "",
"ORGAO_RESP": "CEPDEC",
"OUTROS_DAN": "Interdi\ufffd\ufffd de uma via rural e destrui\ufffd\ufffd de um curral",
"POSICAO_EN": "Desconhecido",
"RECOMENDAC": "Que n\ufffd sejam permitidas ocupa\ufffd\ufffdes de qualquer esp\ufffdcie \ufffd jusante da encosta",
"REFERENCIA": "",
"RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
"RUPTURA": "PLANAR",
"TELEFONE": "",
"TEL_RESP_T": "27 31374440",
"TIPOLOGIA": "QUEDA DE BLOCO",
"TIPO_CONTA": "ROCHA-ROCHA",
"TIPO_MORAD": "Desconhecido",
"VOLUME_EST": null,
"VOLUME_EST1": null,
"fid": 30
},
"type": "Feature"
}
],
"numberMatched": 30,
"numberReturned": 30,
"timeStamp": "2024-09-20T00:53:05.846Z",
"totalFeatures": 30,
"type": "FeatureCollection"
}
```