Layer: ana_snirh_adutora_es_epsg_31984
Type: GeoJSON

```
{
 "crs": {
   "properties": {
     "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::31984"
   },
   "type": "name"
 },
 "features": [
   {
     "geometry": {
       "coordinates": [
         [
           [
             341881.44862538,
             7746552.93798278
           ],
           [
             341997.51763056,
             7746199.86012925
           ],
           [
             342080.63313145,
             7745903.06020873
           ],
           [
             342187.49502704,
             7745475.62020282
           ],
           [
             342246.76842006,
             7745261.83411363
           ],
           [
             342413.02890102,
             7745060.00030525
           ],
           [
             343018.64587242,
             7744858.09548884
           ],
           [
             343339.22846162,
             7744775.01241256
           ],
           [
             343659.81250956,
             7744703.75999602
           ]
         ]
       ],
       "type": "MultiLineString"
     },
     "geometry_name": "the_geom",
     "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.1",
     "properties": {
       "ADUTORA": "SIS - Viana",
       "ESTADO": "ES",
       "SITUAA": "Sistema Existente",
       "fid": 1
     },
     "type": "Feature"
   },
   {
     "geometry": {
       "coordinates": [
         [
           [
             345856.46949019,
             7757705.7839571
           ],
           [
             347138.90816097,
             7758038.21254551
           ],
           [
             349252.46401923,
             7758489.40066052
           ],
           [
             351389.77116821,
             7758655.70050656
           ]
         ]
```

```
      ],
      "type": "MultiLineString"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.2",
    "properties": {
      "ADUTORA": "SIS - Duas Bocas",
      "ESTADO": "ES",
      "SITUAA": "Sistema Existente",
      "fid": 2
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        [
          [
            378509.90903285,
            7786511.99895497
          ],
          [
            377749.9746659,
            7785371.98427473
          ],
          [
            376325.09443982,
            7784612.08507887
          ],
          [
            374330.14838823,
            7783472.20077007
          ],
          [
            373760.29586424,
            7781762.32720402
          ],
          [
            374710.16321016,
            7780717.4339049
          ],
          [
            375090.17212874,
            7778912.67319219
          ],
          [
            375660.05878856,
            7777582.7691694
          ],
          [
            375945.03271284,
            7775682.88857644
          ],
          [
            375660.0622799,
            7772928.1103464
          ],
          [
            375367.40733225,
            7770820.54340555
          ],
          [
            367485.18861856,
            7766603.72644592
          ],
          [
            367477.93059985,
            7766623.04714446
          ],
          [
            366675.95568366,
            7768694.87203897
          ],
          [
            365673.4482049,
            7772370.46901179
          ],
          [
            365687.5509658,
            7773858.35337816
          ],
          [
            365011.88222549,
```

```
          7774519.58853506
        ],
        [
          363959.11242507,
          7774416.20434872
        ],
        [
          363279.02995945,
          7773706.32245171
        ]
      ],
      [
        [
          363802.23481425,
          7757200.03496071
        ],
        [
          366341.77328298,
          7758937.59976307
        ],
        [
          368213.0688164,
          7759806.38797042
        ],
        [
          368814.48656309,
          7763081.07522962
        ],
        [
          367485.18861856,
          7766603.72644592
        ],
        [
          366709.32418975,
          7766188.66596728
        ]
      ],
      [
        [
          366725.67336841,
          7766166.21751544
        ],
        [
          365197.87300627,
          7766273.39282813
        ],
        [
          360158.79628199,
          7766139.39471821
        ],
        [
          358845.40951315,
          7766434.25758964
        ],
        [
          355977.39102371,
          7767988.85249154
        ],
        [
          355414.50095088,
          7767908.45606826
        ],
        [
          355066.02520082,
          7767559.95817173
        ],
        [
          355628.86925828,
          7766916.63902515
        ],
        [
          356459.86378435,
          7766166.16787258
        ],
        [
          359976.29346662,
          7763030.98446533
        ]
      ],
      [
        [
          358171.81375935,
          7764601.43008576
```

```
          ],
          [
            356801.85666333,
            7762329.2265343
          ],
          [
            356033.28551837,
            7761427.10515419
          ]
        ]
      ],
      "type": "MultiLineString"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.3",
    "properties": {
      "ADUTORA": "SIN - Santa Maria",
      "ESTADO": "ES",
      "SITUAA": "Sistema Existente",
      "fid": 3
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        [
          [
            357397.54684737,
            7744297.07853186
          ],
          [
            358522.70777034,
            7744268.42774654
          ],
          [
            359424.87855389,
            7744067.95493441
          ],
          [
            359692.23797409,
            7742898.43124049
          ],
          [
            359458.31106712,
            7740459.10488606
          ],
          [
            359992.91631789,
            7738721.56643913
          ],
          [
            360059.84979165,
            7737886.13789709
          ],
          [
            359391.42452366,
            7736248.87521079
          ],
          [
            358856.82522733,
            7734611.46637232
          ],
          [
            358388.99275994,
            7733742.71507443
          ],
          [
            358021.48846146,
            7732907.3206591
          ],
          [
            357787.52241434,
            7731871.46171803
          ],
          [
            357486.81117513,
            7731036.05848879
          ],
          [
            357018.98909177,
            7730200.78998826
          ],
```

```
      [
        356450.94324297,
        7729432.1986404
      ],
      [
        355782.70673033,
        7728496.56426164
      ],
      [
        354813.6205426,
        7727427.27028341
      ]
    ],
    [
      [
        354342.37523677,
        7752040.60090759
      ],
      [
        355530.39212788,
        7751765.12921753
      ],
      [
        357138.20308933,
        7751412.91797535
      ],
      [
        358221.94852337,
        7750750.94804853
      ],
      [
        358225.7383351,
        7750710.69052971
      ],
      [
        358422.4694014,
        7748578.97949539
      ],
      [
        357892.61927498,
        7747343.1156815
      ],
      [
        356944.67068445,
        7745648.79357427
      ],
      [
        356944.70253681,
        7745144.56161988
      ],
      [
        357146.43238659,
        7744559.66829336
      ],
      [
        358013.6895127,
        7743651.95577658
      ]
    ],
    [
      [
        354229.50805044,
        7752064.89130778
      ],
      [
        349223.40415979,
        7747051.69167098
      ]
    ],
    [
      [
        354329.74742409,
        7752138.01930517
      ],
      [
        354155.44793998,
        7754632.42668433
      ]
    ],
    [
      [
        358216.77556373,
        7750708.17589023
```

```
      ],
      [
        358225.7383351,
        7750710.69052971
      ],
      [
        360171.72715245,
        7751279.862702
      ],
      [
        360428.48808323,
        7751355.0016907
      ]
    ],
    [
      [
        360441.17420832,
        7751361.96872565
      ],
      [
        363335.7193957,
        7751831.73877744
      ]
    ],
    [
      [
        360428.37854532,
        7751368.51003099
      ],
      [
        362243.04821321,
        7750317.25817969
      ],
      [
        363742.7054955,
        7749448.41663385
      ]
    ],
    [
      [
        360157.00382874,
        7751241.44716154
      ],
      [
        362309.6120801,
        7746854.95047275
      ]
    ],
    [
      [
        362241.6473442,
        7750346.69595521
      ],
      [
        362243.04821321,
        7750317.25817969
      ]
    ],
    [
      [
        354432.74334265,
        7752071.92082784
      ],
      [
        358438.03336836,
        7751761.93653062
      ],
      [
        359303.00924636,
        7753258.42604635
      ],
      [
        359326.8823671,
        7753299.6864451
      ]
    ],
    [
      [
        360173.63981632,
        7751275.7836467
      ],
      [
        360171.72715245,
```

```
            7751279.862702
          ],
          [
            359311.89813326,
            7753141.27956632
          ],
          [
            359301.79342768,
            7753163.33372328
          ]
        ],
        [
          [
            359301.57517189,
            7753217.67749501
          ],
          [
            359303.00924636,
            7753258.42604635
          ],
          [
            359325.4591671,
            7753897.65519401
          ],
          [
            359323.53322364,
            7754658.77553399
          ],
          [
            359830.44460059,
            7755972.30342482
          ],
          [
            360084.78948626,
            7756303.01994987
          ]
        ],
        [
          [
            359250.74608506,
            7753135.24087168
          ],
          [
            359311.89813326,
            7753141.27956632
          ],
          [
            363280.05300064,
            7753531.31661937
          ],
          [
            364067.98805252,
            7754768.00833124
          ]
        ]
      ],
      "type": "MultiLineString"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.4",
    "properties": {
      "ADUTORA": "SIN - Juc\u00c3\u00ba",
      "ESTADO": "ES",
      "SITUAA": "Sistema Existente",
      "fid": 4
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        [
          [
            324467.0726849,
            7741922.69946417
          ],
          [
            324625.25134694,
            7742478.32715802
          ],
          [
            324851.08003145,
            7742839.11684192
```

```
          ],
          [
            325207.68152813,
            7743233.79911497
          ],
          [
            325718.48571326,
            7744575.18490456
          ],
          [
            326424.24231257,
            7746114.14307247
          ],
          [
            326870.43319607,
            7747389.6179665
          ]
        ]
      ],
      "type": "MultiLineString"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.5",
    "properties": {
      "ADUTORA": "SIN - Marechal Floriano - Domingos Martins",
      "ESTADO": "ES",
      "SITUAA": "Sistema Existente",
      "fid": 5
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        [
          [
            315745.0426298,
            7693972.43110099
          ],
          [
            317112.89527998,
            7694443.82457751
          ],
          [
            319982.18544051,
            7695126.94967117
          ],
          [
            320892.57843961,
            7695593.09637359
          ],
          [
            324085.67543483,
            7696604.89066975
          ],
          [
            325189.05148492,
            7697398.87319613
          ],
          [
            326423.83914094,
            7698128.81609286
          ],
          [
            328573.50590558,
            7698933.34381192
          ],
          [
            329293.39291815,
            7698875.47281758
          ],
          [
            331135.38030217,
            7697785.73065217
          ],
          [
            331859.12108824,
            7697336.63409638
          ]
        ],
        [
          [
            318603.61459719,
```

```
              7701697.36307036
            ],
            [
              324085.67543483,
              7696604.89066975
            ]
          ]
        ],
        "type": "MultiLineString"
      },
      "geometry_name": "the_geom",
      "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.6",
      "properties": {
        "ADUTORA": "SIN - Anchieta - Pi\u00c3\u00bama",
        "ESTADO": "ES",
        "SITUAA": "Sistema Existente",
        "fid": 6
      },
      "type": "Feature"
    },
    {
      "geometry": {
        "coordinates": [
          [
            [
              309204.00656975,
              7676688.39448986
            ],
            [
              309387.37563297,
              7675561.49722323
            ],
            [
              309880.85201664,
              7673798.24818449
            ],
            [
              310468.75872039,
              7672036.07038097
            ]
          ]
        ],
        "type": "MultiLineString"
      },
      "geometry_name": "the_geom",
      "id": "ana_snirh_adutora_es_epsg_31984.7",
      "properties": {
        "ADUTORA": "SIN - Itapemirim - Marata\u00c3\u00adzes",
        "ESTADO": "ES",
        "SITUAA": "Sistema Existente",
        "fid": 7
      },
      "type": "Feature"
    }
  ],
  "numberMatched": 7,
  "numberReturned": 7,
  "timeStamp": "2026-11-22T15:10:56.997Z",
  "totalFeatures": 7,
  "type": "FeatureCollection"
}
```