**Layer: dc_movimento_massa_160226**
**Type: GeoJSON**

```
{
 "crs": {
   "properties": {
     "name": "urn:ogc:def:crs:EPSG::31984"
   },
   "type": "name"
 },
 "features": [
   {
     "geometry": {
       "coordinates": [
         255773.72863171,
         7669861.00968281
       ],
       "type": "Point"
     },
     "geometry_name": "the_geom",
     "id": "dc_movimento_massa_160226.1",
     "properties": {
       "ABASTECIME": "Desconhecido",
       "CARGO_RESP": "",
       "CAUSAS_EVE": "",
       "COLETA_LIX": "Desconhecido",
       "CONDICAO_T": "Desconhecido",
       "CONTEXTO_L": "",
       "DATA_ATUAL": "2016-12-16T00:00:00Z",
       "DATA_CADAS": "2016-12-14T00:00:00Z",
       "DATA_OCORR": "2016-12-14T00:00:00Z",
       "DECLIVIDAD": null,
       "DECLIVIDAD1": "",
       "DESABRIGAD": null,
       "DESALOJADO": null,
       "DIMENSOES_": "",
       "DIST_MORAD": null,
       "DIST_MORAD1": null,
       "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
       "EDIF_DANIF": 2,
       "EDIF_DESTR": 1,
       "EMAIL_RESP": "",
       "ENDERECO": "Rua Francisco Chanca",
       "ESGOTO": "Desconhecido",
       "FERIDOS": 2,
       "FORMATO_BL": "Desconhecido",
       "HORA__OCOR": "04:30",
       "MUNICIPIO": "MIMOSO DO SUL",
       "NOME_RESP_": "",
       "OBITOS": 0,
       "OBJECTID": 4,
       "OBS": "",
       "ORGAO_RESP": "",
       "OUTROS_DAN": "",
       "POSICAO_EN": "Desconhecido",
       "RECOMENDAC": "",
       "REFERENCIA": "Posto de saude",
       "RESP_CADAS": "Cb Roriz",
       "RUPTURA": "Desconhecido",
       "TELEFONE": "",
       "TEL_RESP_T": "",
       "TIPOLOGIA": "ROLAMENTO DE BLOCO",
       "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
       "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
       "VOLUME_EST": null,
       "VOLUME_EST1": null,
       "fid": 1
     },
     "type": "Feature"
   },
   {
     "geometry": {
       "coordinates": [
         272821.41422532,
         7739058.57370445
       ],
       "type": "Point"
     },
     "geometry_name": "the_geom",
     "id": "dc_movimento_massa_160226.2",
     "properties": {
       "ABASTECIME": "Desconhecido",
       "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
       "CAUSAS_EVE": "Alta umidade do solo",
       "COLETA_LIX": "Desconhecido",
       "CONDICAO_T": "Desconhecido",
```

```
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2016-10-06T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2016-10-05T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2016-10-05T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": 0,
      "DESALOJADO": 0,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 0,
      "EDIF_DESTR": 1,
      "EMAIL_RESP": "defesacivil@vendanova.es.gov.br",
      "ENDERECO": "Comunidade de S\ufffdo Roque, Zona Rural de Venda Nova",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": 0,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "02:00",
      "MUNICIPIO": "VENDA NOVA DO IMIGRANTE",
      "NOME_RESP_": "Woelpher Pier\ufffdngelo de Freitas B\ufffdrbara",
      "OBITOS": 0,
      "OBJECTID": 3,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "COMPDEC de Venda Nova do Imigrante",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "Proximo a Rodovia Pedro Cola",
      "RESP_CADAS": "Cb Piffer",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "(27) 99966-6195",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 2
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        359280.81274396,
        7750742.72807998
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.3",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "Engenheiro Civil",
      "CAUSAS_EVE": "Processo de meteoriza\ufffd\ufffdo das rochas",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": null,
      "DATA_CADAS": null,
      "DATA_OCORR": "2016-01-01T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": 4,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Morro Boa Vista, Vila Velha,ES, CEP 29114-055",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": 4,
      "FORMATO_BL": "PRISM\ufffdTICO",
      "HORA__OCOR": "17:00",
      "MUNICIPIO": "VILA VELHA",
      "NOME_RESP_": "Roney Gomes Nascimento",
      "OBITOS": 0,
      "OBJECTID": 1,
```

```
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "CEPDEC/ES",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Evacua\ufffd\ufffdo at\ufffd solu\ufffd\ufffdo",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "27 31374441",
      "TIPOLOGIA": "ROLAMENTO DE BLOCO",
      "TIPO_CONTA": "ROCHA-ROCHA",
      "TIPO_MORAD": "MISTO",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": 1000,
      "fid": 3
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        349430.84205538,
        7772899.42440165
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.4",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "",
      "CONDICAO_T": "",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 28,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 4
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        349560.77775709,
        7772990.47826013
```

```
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.5",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "",
      "CONDICAO_T": "",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 29,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 5
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340141.57014178,
        7776472.26667849
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.6",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2013-10-11T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": 4,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 1,
```

```
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "\ufffdCaixa D\ufffd\ufffdgua\ufffd, Centro",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "14:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 11,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffdo com evacua\ufffd\ufffdo das duas edifica\ufff
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 6
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        341213.7813992,
        7776551.17636239
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.7",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": 4,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 1,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 9,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffdo com evacua\ufffd\ufffdo das duas edifica\ufff
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
```

```
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 7
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        341246.887455,
        7776551.9205045
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.8",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2013-12-23T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": 40,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": 4,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 1,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Reginaldo Terra, Olaria",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "07:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 8,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffdo com evacua\ufffd\ufffdo das duas edifica\ufff
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": 2,
      "fid": 8
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        341076.9815257,
        7776592.64707052
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.9",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
```

```
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-08-20T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": 4,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 1,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Rua Reginaldo Terra,  Bairro Olaria, Santa Leopoldina, ES",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "07:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "Wagner Ponciano Correa",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 5,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "COMPDEC",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffdo com evacua\ufffd\ufffdo das duas edifica\ufff
      "REFERENCIA": "Pr\ufffdximo a APAE",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 9
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340920.49500429,
        7776627.27111633
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.10",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Cortes verticalizados ao longo da encosta com alturas superiores a 4,0m e sem estabiliza\ufffd\ufffd
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Natalino Teixeira, Centro",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "16:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 22,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
```

```
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Cb BM Roriz",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 10
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340904.97863393,
        7776627.8674065
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.11",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "",
      "CONDICAO_T": "",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 25,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 11
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340025.20057118,
        7776723.87760805
      ],
      "type": "Point"
```

```
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.12",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana, Cortes verticalizados na base",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2013-10-11T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Mel. Floriano Peixoto, Centro",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "10:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 13,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": 10,
      "fid": 12
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340506.53725936,
        7776822.03716139
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.13",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      "CONTEXTO_L": "Cortes verticalizados na base da encosta com alturas superiores a 20,0m e sem estabiliza\ufffd\ufffd
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-11T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 0,
      "DIST_MORAD1": 0,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
```

```
      "ENDERECO": "Bernardino Monteiro, Centro",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "01:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 23,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Cb BM ROriz",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 13
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        339461.26014772,
        7776980.33588998
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.14",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Mel. Floriano Peixoto",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "10:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 15,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
```

```
      "fid": 14
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340277.66979756,
        7776981.80020837
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.15",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "60",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Projetada, Centro",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "16:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 19,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 15
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340272.51041224,
        7776993.04502253
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.16",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
```

```
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 20,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 16
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340263.77914478,
        7777012.19427957
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.17",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 21,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
```

```
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 17
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340476.44950885,
        7777039.40052975
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.18",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "",
      "CONDICAO_T": "",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 26,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 18
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340465.56978328,
        7777039.55609781
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
```

```
    "id": "dc_movimento_massa_160226.19",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Bernardino Monteiro",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "15:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 14,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 19
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        340471.12934471,
        7777040.39598346
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.20",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "Coordenador Municipal",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2013-12-22T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": 4,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": 1,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Bernardino Monteiro, Centro",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
```

```
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "15:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 10,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "Faz-se necess\ufffdria a imediata interdi\ufffd\ufffdo com evacua\ufffd\ufffdo das duas edifica\ufff
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 20
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        324964.06321291,
        7777194.94361104
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.21",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2013-12-19T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Caramuru",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "23:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "Coordenador Municipal de Defesa Civil",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 12,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "Pr\ufffdximo a oficina \ufffdcostelinha\ufffd",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 21
    },
```

```
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        338983.86381086,
        7777492.98605963
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.22",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2015-12-17T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Rod. Afonso Schwab, Funil",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "22:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 7,
      "OBS": "Lasca rochosa individualizada sobre o maci\ufffdoprincipal, fluxo de \ufffdgua; Mudan\ufffdas bruscas de te
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": 1000,
      "fid": 22
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        336796.26084486,
        7777565.35788213
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.23",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana e Precipita\ufffd\ufffdo volumosa",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
```

```
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Ribeir\ufffdo dos Pardos",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "16:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 18,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "PLANAR",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "ROCHA-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 23
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        338594.41785528,
        7777632.98073748
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.24",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-06-26T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2012-01-10T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Rod. Afonso Schwab.",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "10:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 17,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
```

```
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 24
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        331089.62699032,
        7778902.45188797
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.25",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Mudan\ufffdas bruscas de temperatura",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2018-02-02T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": 80,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "ES-355, A\ufffdougue Verflut,Su\ufffd\ufffda",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "21:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA MARIA DE JETIB\ufffd",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 30,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Cb Roriz",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 25
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        338728.58472931,
        7780168.02719078
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.26",
    "properties": {
```

```
      "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana",
      "COLETA_LIX": "REGULAR",
      "CONDICAO_T": "BOAS",
      "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "70",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": 1,
      "DIST_MORAD1": 5,
      "DRENAGEM_S": "NATURAL",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "CANALIZADO",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "Desconhecido",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 24,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
      "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 26
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        343181.25782209,
        7782019.41661613
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.27",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "",
      "COLETA_LIX": "",
      "CONDICAO_T": "",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": null,
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "",
      "ESGOTO": "",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "",
```

```
      "HORA__OCOR": "",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 6,
      "OBS": "",
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "",
      "RESP_CADAS": "",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "Desconhecido",
      "TIPO_CONTA": "",
      "TIPO_MORAD": "",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 27
    },
    "type": "Feature"
  },
  {
    "geometry": {
      "coordinates": [
        344261.92462834,
        7784895.01301441
      ],
      "type": "Point"
    },
    "geometry_name": "the_geom",
    "id": "dc_movimento_massa_160226.28",
    "properties": {
      "ABASTECIME": "Desconhecido",
      "CARGO_RESP": "",
      "CAUSAS_EVE": "Mudan\ufffdas bruscas de temperatura",
      "COLETA_LIX": "Desconhecido",
      "CONDICAO_T": "Desconhecido",
      "CONTEXTO_L": "",
      "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
      "DATA_CADAS": "2018-03-16T00:00:00Z",
      "DATA_OCORR": "2016-06-02T00:00:00Z",
      "DECLIVIDAD": null,
      "DECLIVIDAD1": "",
      "DESABRIGAD": null,
      "DESALOJADO": null,
      "DIMENSOES_": "",
      "DIST_MORAD": null,
      "DIST_MORAD1": null,
      "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
      "EDIF_DANIF": null,
      "EDIF_DESTR": null,
      "EMAIL_RESP": "",
      "ENDERECO": "Pedra Branca",
      "ESGOTO": "Desconhecido",
      "FERIDOS": null,
      "FORMATO_BL": "Desconhecido",
      "HORA__OCOR": "23:00",
      "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
      "NOME_RESP_": "",
      "OBITOS": null,
      "OBJECTID": 27,
      "OBS": "Lasca rochosa individualizada sobre o maci\ufffdoprincipal, fluxo de \ufffdgua; Mudan\ufffdas bruscas de te
      "ORGAO_RESP": "",
      "OUTROS_DAN": "",
      "POSICAO_EN": "Desconhecido",
      "RECOMENDAC": "",
      "REFERENCIA": "Ap\ufffds o sitio da fam\ufffdlia \ufffdMazzioli\ufffd",
      "RESP_CADAS": "Cb Roriz",
      "RUPTURA": "Desconhecido",
      "TELEFONE": "",
      "TEL_RESP_T": "",
      "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
      "TIPO_CONTA": "Desconhecido",
      "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
      "VOLUME_EST": null,
      "VOLUME_EST1": null,
      "fid": 28
    },
    "type": "Feature"
  },
```

```
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      339879.67190344,
      7785058.21236274
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.29",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "CONCESSION\ufffdRIA",
    "CARGO_RESP": "",
    "CAUSAS_EVE": "Interven\ufffd\ufffdo humana, Mudan\ufffdas bruscas de temperatur",
    "COLETA_LIX": "REGULAR",
    "CONDICAO_T": "BOAS",
    "CONTEXTO_L": "Trata-se de um talude natural de aprox. vinte e cinco metros de altura e 70\ufffdde inclina\ufffd\uf
    "DATA_ATUAL": "2018-05-16T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2018-02-20T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": null,
    "DECLIVIDAD": null,
    "DECLIVIDAD1": "70",
    "DESABRIGAD": null,
    "DESALOJADO": null,
    "DIMENSOES_": "",
    "DIST_MORAD": 1,
    "DIST_MORAD1": 5,
    "DRENAGEM_S": "NATURAL",
    "EDIF_DANIF": null,
    "EDIF_DESTR": null,
    "EMAIL_RESP": "",
    "ENDERECO": "ES-080, Ponte do Balan\ufffdo, Chaves",
    "ESGOTO": "CANALIZADO",
    "FERIDOS": null,
    "FORMATO_BL": "Desconhecido",
    "HORA__OCOR": "23:00",
    "MUNICIPIO": "SANTA LEOPOLDINA",
    "NOME_RESP_": "",
    "OBITOS": null,
    "OBJECTID": 16,
    "OBS": "",
    "ORGAO_RESP": "",
    "OUTROS_DAN": "",
    "POSICAO_EN": "MEIA-ENCOSTA",
    "RECOMENDAC": "",
    "REFERENCIA": "",
    "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
    "RUPTURA": "Desconhecido",
    "TELEFONE": "",
    "TEL_RESP_T": "",
    "TIPOLOGIA": "DESLIZAMENTO",
    "TIPO_CONTA": "SOLO-SOLO",
    "TIPO_MORAD": "ALVENARIA",
    "VOLUME_EST": null,
    "VOLUME_EST1": null,
    "fid": 29
  },
  "type": "Feature"
},
{
  "geometry": {
    "coordinates": [
      305392.28218655,
      7890958.97181613
    ],
    "type": "Point"
  },
  "geometry_name": "the_geom",
  "id": "dc_movimento_massa_160226.30",
  "properties": {
    "ABASTECIME": "Desconhecido",
    "CARGO_RESP": "Chefe do DR",
    "CAUSAS_EVE": "Processo de meteoriza\ufffd\ufffdo",
    "COLETA_LIX": "Desconhecido",
    "CONDICAO_T": "Desconhecido",
    "CONTEXTO_L": "",
    "DATA_ATUAL": "2016-09-09T00:00:00Z",
    "DATA_CADAS": "2016-09-09T00:00:00Z",
    "DATA_OCORR": "2016-04-16T00:00:00Z",
    "DECLIVIDAD": 80,
    "DECLIVIDAD1": "",
    "DESABRIGAD": 0,
    "DESALOJADO": 0,
```

```
        "DIMENSOES_": "",
        "DIST_MORAD": null,
        "DIST_MORAD1": null,
        "DRENAGEM_S": "Desconhecido",
        "EDIF_DANIF": 0,
        "EDIF_DESTR": 0,
        "EMAIL_RESP": "anderson.pimenta@bombeiros.es.gov.br",
        "ENDERECO": "Distrito de Bela Aurora, Zona Rural de Pancas",
        "ESGOTO": "Desconhecido",
        "FERIDOS": 0,
        "FORMATO_BL": "PRISM\ufffdTICO",
        "HORA__OCOR": "16:00",
        "MUNICIPIO": "PANCAS",
        "NOME_RESP_": "Anderson Pimenta - Maj BM",
        "OBITOS": 0,
        "OBJECTID": 2,
        "OBS": "",
        "ORGAO_RESP": "CEPDEC",
        "OUTROS_DAN": "Interdi\ufffd\ufffdo de uma via rural e destrui\ufffd\ufffdo de um curral",
        "POSICAO_EN": "Desconhecido",
        "RECOMENDAC": "Que n\ufffdo sejam permitidas ocupa\ufffd\ufffdes de qualquer esp\ufffdcie \ufffd jusante da encosta
        "REFERENCIA": "",
        "RESP_CADAS": "Anderson Pimenta - Maj BM",
        "RUPTURA": "PLANAR",
        "TELEFONE": "",
        "TEL_RESP_T": "27 31374440",
        "TIPOLOGIA": "QUEDA DE BLOCO",
        "TIPO_CONTA": "ROCHA-ROCHA",
        "TIPO_MORAD": "Desconhecido",
        "VOLUME_EST": null,
        "VOLUME_EST1": null,
        "fid": 30
      },
      "type": "Feature"
    }
  ],
  "numberMatched": 30,
  "numberReturned": 30,
  "timeStamp": "2026-11-23T01:10:26.228Z",
  "totalFeatures": 30,
  "type": "FeatureCollection"
}
```